



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE

Wydział Kontroli

Lublin, dnia 05.05.2025

Zastępca Naczelnika
Wydziału Kontroli
„AKCEPTUJE”
podinsp. Michał Grzesiuk

Informacja o wynikach kontroli na temat: „Stan ochrony przeciwpożarowej”

I. Podstawa prawna:

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U 2020 r. poz. 224).

II. Tryb kontroli:

Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Kontroli KWP w Lublinie, zgodnie z *Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Lublinie na 2025 rok* z dnia 04.12.2024 r.

III. Termin kontroli:

Od dnia 10 marca 2025 r. do dnia 18 kwietnia 2025 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Organizacji nadzoru nad ochroną przeciwpożarową.
2. Warunków technicznych i ewakuacyjnych w obiektach kontrolowanej jednostki Policji.
3. Wyposażenia obiektów oraz przeprowadzanie badań instalacji i urządzeń technicznych, przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego, w które wyposażone są obiekty.
4. Organizacji szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, szkolenia wstępne i okresowe oraz kursy specjalistyczne.

V. Kontrolą objęto okres:

Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 28 lutego 2025 r. z możliwością objęcia kontrolą okresu wcześniejszego mającego bezpośredni wpływ na wyniki kontroli oraz w wybranym obszarze okresu bieżącego.

VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności:

W KPP w Łęcznej osobą odpowiedzialną za zadania dotyczące realizacji zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest Starszy Technik Jednoosobowego Stanowiska ds. BHP, co zostało uregulowane w rozdziale I pkt 2 Regulaminu ochrony przeciwpożarowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej z dnia 09.12.2021 r. oraz w karcie opisu stanowiska, posiadający wymagane przeszkolenie specjalistyczne.

Dokumentację wewnętrzną regulującą organizację ochrony przeciwpożarowej w okresie podlegającym kontroli stanowiły:

- „Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej” wprowadzony Decyzją nr 88/2021 Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej z dnia 09.12.2021 r.

- „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej” przy ul. Księży Wrześniewskich 10, wprowadzona Decyzją nr 30/2013 Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej z dnia 15.04.2013 r. wraz z kartami aktualizacji.

W wyniku analizy zapisów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z kartami aktualizacji wniesiono poniższe uwagi:

1. w podrozdziale 8 „Wyposażenie obiektu w instalacje techniczne oraz rozmieszczenie głównych wyłączników instalacji” rozdziału I. „Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu” – wskazano umiejscowienie tylko wyłącznika głównego odcinającego zewnętrzne zasilanie w energię elektryczną. Z treści wynika, że obiekt wyposażony jest również w inne instalacje, w tym instalację gazową, do której nie wskazano umiejscowienia głównego wyłącznika.
2. w planach obiektu brak graficznych danych dotyczących:
 - powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 - odległości od obiektów sąsiadujących,
 - kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 - miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych (np. przeciwpożarowych wyłączników prądu), niektórych gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej,
 - hydrantów zewnętrznych
 - dróg pożarowych
3. nieaktualne odwołanie do aktów prawnych w Rozdziale II w podrozdziale 2 „Sposób poddawania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym” (str. 20) wskazano Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dnia 16.08.2011 z późn. zm. (akta kontroli, tom 1, karta 169).

Stwierdzone błędy w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z programem kontroli zakwalifikowano jako błędy formalne stanowiące uchybienia niemające charakteru jednostkowego, a ich skala miała wpływ na kontrolowaną działalność.

Stwierdzono, że obowiązek aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w KPP w Łęcznej został spełniony, a dokument ten znajduje się w pomieszczeniu służby dyżurnej.

Podczas kontroli dokonano przeglądu budynków KPP w Łęcznej mieszczących się w Łęcznej przy ul. Księży Wrześniewskich 10 (budynek główny i budynek gospodarczy).

W kontrolowanych obiektach w miejscach ogólnie dostępnych rozmieszczono instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych, co jest zgodne z § 4 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r.

W trakcie przeglądów stwierdzono, że w kontrolowanych obiektach zastosowano odpowiednie techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego polegające na: zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych oraz zachowaniu dopuszczalnych długości i szerokości dróg ewakuacyjnych. Stwierdzono również, że drogi ewakuacyjne w obiektach są oznakowane zgodnie z normą *PN-92/N-01256/02*.

Ocenie podlegało przeprowadzenie badań instalacji i urządzeń technicznych oraz urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic budynków KPP w Łęcznej, tj.:

1. systemu sygnalizacji pożarowej,
2. systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

3. instalacji elektryczna i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażen, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
4. instalacji gazowa,
5. przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych,
6. klimatyzacja i wentylacja (opcjonalnie),
7. instalacja hydrantowa,
8. gaśnice.

Sprawdzono również gaśnice w losowo wybranych pojazdach służbowych użytkowanych w KPP w Łęcznej, do których uwag nie wniesiono.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, że w odniesieniu do uwag zawartych w protokołach z ww. badań w KPP w Łęcznej podjęto czynności zmierzające do przywrócenia pełnej sprawności urządzeń i instalacji. Jednak podjęte czynności nie spowodowały naprawy/wymiany niesprawnych urządzeń i systemów co uznano za nieprawidłowość.

Kontrolujący stwierdzili również brak zachowanej ciągłości w wykonywanych w KPP w Łęcznej badaniach, m.in. systemu awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych, badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej, instalacji gazowej, instalacji hydrantowej i gaśnic. Po analizie złożonych wyjaśnień uznano za nieprawidłowość wykonanie badań niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wyznaczonymi w protokołach terminami.

Kontrolującym przedłożono protokoły dokumentujące zrealizowane przez Nietatowego Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej KPP w Łęcznej przeglądy stanu bezpieczeństwa budynków KPP w Łęcznej. Przedłożone protokoły dokumentowały przeprowadzone przeglądy, wskazano w nich stwierdzone nieprawidłowości, jednak nie zawierały informacji dotyczących podmiotu/podmiotów odpowiedzialnych za usunięcie nieprawidłowości oraz nie wskazano terminu/terminów ich usunięcia.

Po przyjętych wyjaśnieniach opisane powyżej uwagi uznano za błędy o charakterze formalnym, które zakwalifikowano jako uchybienia mające wpływ na kontrolowaną działalność.

Następnie ocenie poddano organizację szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, szkolenia wstępne i okresowe oraz kursy specjalistyczne.

W KPP w Łęcznej organizację szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej uregulowano w Regulaminie Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 09.12.2021 r. Wewnętrzną regulację prawną odnoszącą się do szkoleń okresowych obejmujących zagadnienia ochrony przeciwpożarowej prowadzonych w ramach szkoleń BHP w kontrolowanym okresie stanowiły: Decyzja nr 37/2022 z dnia 06.05.2022 r. i Decyzja nr 13/2024 z dnia 12.03.2024 r. Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej w sprawie organizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej oraz Posterunku Policji w Milejowie.

Na mocy ww. decyzji powołano również nietatowy zespół szkoleniowy, którego zadaniem jest prowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników i funkcjonariuszy w KPP w Łęcznej. Zgodnie z § 12 ust. 1 szkolenie okresowe w KPP w Łęcznej prowadzone jest zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej, opracowanym przez pracownika zatrudnionego na Jednoosobowym Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KPP w Łęcznej

Zwrócono uwagę, że wystąpiły incydentalne przypadki, w których szkolenie wstępne funkcjonariusza w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie było przeprowadzone w pierwszym dniu po przyjęciu/przeniesieniu do służby. Zaznaczono aby w przyszłości policjanci/pracownicy cywilni rozpoczynający służbę/pracę w KPP w Łęcznej mogli odbyć szkolenie wstępne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w pierwszym dniu stawienia się do służby/pracy.

Po wykonanej analizie wydruku SWOP zawierającego informacje dotyczące przeprowadzonych okresowych szkoleń z zakresu bhp (obejmujących zagadnienia p.poż.) uwag do terminowości odbycia szkoleń okresowych w zakresie p.poż. nie wniesiono. Wydruk zawiera zapisy terminu następnego szkolenia zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.

Mając na uwadze powyższe, kontrolowaną Komendę Powiatową Policji w Łęcznej w zakresie całości skontrolowanej problematyki „Stanu ochrony przeciwpożarowej” **oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Przedstawiając oceny i uwagi wynikające z projektu wystąpienia pokontrolnego, w celu wyeliminowania przyczyn oraz skutków stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także zapobieżenia powstawaniu analogicznych błędów w przyszłości, polecono Komendantowi Powiatowemu Policji w Łęcznej:

1. zobowiązać osobę/osoby odpowiedzialne za wykonanie przeglądów instalacji technicznych oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach jednostki do bezwzględnego przestrzegania ich terminowości oraz, odpowiedniego planowania,
2. na bieżąco zgłaszać uwagi do merytorycznego wydziału KWP w Lublinie dotyczące zawieranych umów na przeglądy instalacji technicznych oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach jednostki, m.in.w zakresie planowanych terminów ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. zobowiązać osobę uczestniczącą w przeglądach (bądź wskazaną jako odpowiedzialną za realizację zawartej umowy) i podpisującą protokół z przeglądu/badania/sprawdzenia do znajomości znaczenia zapisów zawartych w dokumencie w szczególności dotyczących uwag i zaleceń,
4. po powzięciu informacji o stwierdzonych podczas przeglądów instalacji technicznych oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach jednostki uszkodzeniach, awariach bądź innych niesprawnościach niezwłocznie podejmować czynności w celu ich naprawy, przywrócenia do właściwego działania,
5. podjąć działania, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie, w celu wykonania naprawy lub zastosowania rozwiązań zastępczych w celu zapewnienia oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych budynku KPP w Łęcznej,
6. podjąć działania, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie, w celu wykonania zalecanej w przeglądzie z dnia 28.09.2023 r. wymiany drzwi

do kotłowni KPP w Łęcznej na pełne metalowe lub rzetelnej oceny możliwości ich wymiany albo zastosowania rozwiązań zastępczych,

7. podjąć działania, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie, w celu wykonania naprawy albo rzetelnej oceny możliwości naprawy lub założenia nowej instalacji wentylacji mechanicznej budynku KPP w Łęcznej,
8. zobowiązać osobę realizującą zadania Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej do rzetelnego wykonania i dokumentowania zrealizowanych przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach jednostki zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 i 5 Zarządzenia Nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.03.2015 r.,
9. zorganizować przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej wszystkim nowo przyjętym do służby/zatrudnionym w KPP w Łęcznej funkcjonariuszom/pracownikom w taki sposób, aby szkolenie wstępne mogło się odbyć w pierwszym dniu stawienia się do służby/pracy,
10. wzmóc nadzór w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich obiektach KPP w Łęcznej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonania przeglądów instalacji technicznych oraz urządzeń przeciwpożarowych we wszystkich obiektach jednostki oraz napraw stwierdzonych uszkodzeń, awarii bądź innych niesprawnościach.

Sporządziła:

Starszy Specjalista
Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej
Wydziału Kontroli
KWP w Lublinie
Anna Marcyniuk
Anna Marcyniuk

