



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE

Wydział Kontroli

Lublin, dnia 25.09.2024r.

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Lublinie
m. inż. Krzysztof Cioł
„AKCEPTUJĘ”

Informacja o wynikach kontroli na temat: „Stan ochrony przeciwpożarowej”

I. Podstawa prawna:

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U 2020 r. poz. 224).

II. Tryb kontroli:

Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Kontroli KWP w Lublinie, zgodnie z *Planem Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Lublinie na rok 2024* z dnia 04.12.2023 r.

III. Termin kontroli:

Od dnia 8 lipca 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Organizacji nadzoru nad ochroną przeciwpożarową.
2. Warunków technicznych i ewakuacyjnych w obiektach kontrolowanej jednostki Policji.
3. Wyposażenia obiektów oraz przeprowadzanie badań instalacji i urządzeń technicznych, przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego, w które wyposażone są obiekty.
4. Organizacji szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, szkolenia wstępne i okresowe oraz kursy specjalistyczne.

V. Kontrolą objęto okres:

Od dnia 25 października 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. z możliwością objęcia kontrolą okresu wcześniejszego mającego bezpośredni wpływ na wyniki kontroli oraz w wybranym obszarze okresu bieżącego.

VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności:

W KPP w Biłgoraju osobą odpowiedzialną za zadania dotyczące realizacji zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest Nietatowy Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, co zostało uregulowane w karcie opisu stanowiska, posiadający wymagane przeszkolenie specjalistyczne.

Dokumentację wewnętrzną regulującą organizację ochrony przeciwpożarowej w okresie podlegającym kontroli stanowiły:

- „Regulamin Ochrony Przeciwożarowej Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju” wprowadzony Decyzją nr 95/2016 Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju z dnia 06.10.2016 r.
- „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju przy ul. Polnej 1” wprowadzona Decyzją nr 26/2023 Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju z dnia 30.06.2023 r. i „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju przy ul. Polna 1”, wprowadzona Decyzją nr 10/2024 Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju z dnia 27.03.2024 r

W wyniku analizy zapisów aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z dnia 27.03.2024 r. stwierdzono stosowanie niejednorodnych podstaw prawnych określających Polskie Normy (PN) oraz nieaktualne odwołanie do wewnętrznych aktów prawnych

Stwierdzone błędy zakwalifikowano jako błędy formalne stanowiące uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność.

Stwierdzono, że obowiązek aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w KPP w Biłgoraju został spełniony, a dokument ten znajduje się w pomieszczeniu służby dyżurnej.

Podczas kontroli dokonano przeglądu budynków KPP w Biłgoraju mieszczących się w Biłgoraju przy ul. Polnej 1 (budynek główny i 2 budynki garażowe) oraz budynków Komisariatu Policji w Józefowie mieszczących się w Józefowie przy ul. Kościuszki 21 (budynek główny i budynek garażowy).

W kontrolowanych obiektach w miejscach ogólnie dostępnych rozmieszczono instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych, co jest zgodne z § 4 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r.

W trakcie przeglądów stwierdzono, że w kontrolowanych obiektach zastosowano odpowiednie techniczne środki zabezpieczenia przeciwożarowego polegające na: zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych oraz zachowaniu dopuszczalnych długości i szerokości dróg ewakuacyjnych. Stwierdzono również, że drogi ewakuacyjne w obiektach są oznakowane zgodnie z normą *PN-EN-ISO 7010*.

Ocenie podlegało przeprowadzenie badań instalacji i urządzeń technicznych oraz urządzeń przeciwożarowych i gaśnic budynków KPP w Biłgoraju i KP w Józefowie, tj.:

1. systemu sygnalizacji pożarowej,
2. systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
3. instalacji elektryczna i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
4. instalacji gazowa,
5. przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych,
6. klimatyzacja i wentylacja (opcjonalnie),
7. instalacja hydrantowa,
8. gaśnice.

Sprawdzono również gaśnice w losowo wybranych pojazdach służbowych użytkowanych w KPP w Biłgoraju i w KP w Józefowie, do których uwag nie wniesiono.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, że w odniesieniu do uwag zawartych w protokołach z ww. badań w KPP w Biłgoraju podjęto należyte czynności zmierzające do przywrócenia pełnej sprawności urządzeń i instalacji. Jednak zbyt długi okres od powzięcia informacji o potrzebie naprawy/wymiany urządzeń i instalacji do dnia zgłoszenia problemu/złożenia zamówienia do wydziału zaopatrującego KWP w Lublinie uznano za nieprawidłowość.

Kontrolujący stwierdzili również brak zachowanej ciągłości w wykonywanych w KPP w Biłgoraju badaniach ochronnych w kotłowni oraz w KP w Józefowie badaniach rezystancji izolacji, badaniach ochronnych w kotłowni i badaniach głównego wyłącznika prądu.

Po analizie złożonych wyjaśnień uznano za nieprawidłowość wykonanie badań niezgodnie z wyznaczonymi w protokołach terminami.

Kontrolującym przedłożono protokoły dokumentujące zrealizowane przez Inspektora Ochrony Przeciwopozarowej KPP w Biłgoraju przeglądy stanu bezpieczeństwa budynków KPP w Biłgoraju i podległych jednostek. Przedłożone protokoły dokumentowały przeprowadzone przeglądy, jednak nie zawierały informacji dotyczących podmiotu/podmiotów odpowiedzialnych za ich usunięcie oraz nie wskazano terminu/terminów ich usunięcia.

Po przyjętych wyjaśnieniach opisane powyżej uwagi uznano za błędy o charakterze formalnym, które zakwalifikowano jako uchybienia.

Następnie ocenie poddano organizację szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, szkolenia wstępne i okresowe oraz kursy specjalistyczne.

W KPP w Biłgoraju organizację szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczegółowo uregulowano w Regulaminie Ochrony Przeciwopozarowej z dnia 06.10.2016 r. Wewnętrzna regulacja prawną odnoszącą się do szkoleń okresowych obejmujących zagadnienia ochrony przeciwpożarowej prowadzonych w ramach szkoleń BHP jest Decyzja nr 27/2023 Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju z dnia 11.07.2023 r. w sprawie organizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju

W wyniku kontroli wniesiono uwagi do zapisów terminów szkoleń w Systemie Wspomagania Obsługi Policji. Zapisy te zostały wyjaśnione jako zapisy omyłkowe, a stan faktyczny potwierdzony dokumentami.

Zwrócono uwagę, że wystąpiły przypadki, w których szkolenie wstępne funkcjonariusza w zakresie ochrony przeciwpożarowej było przeprowadzone w pierwszym dniu roboczym po przyjęciu/przeniesieniu do służby. Zaznaczono aby w przyszłości policjanci/pracownicy cywilni rozpoczynający służbę/pracę w KPP w Biłgoraju mogli odbyć szkolenie wstępne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w pierwszym dniu stawienia się do służby/pracy.

Mając na uwadze powyższe, kontrolowaną Komendę Powiatową Policji w Biłgoraju w zakresie całości skontrolowanej problematyki „Stanu ochrony przeciwpożarowej” **oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Przedstawiając oceny i uwagi, w celu wyeliminowania przyczyn oraz skutków stwierdzonych nieprawidłowości, a także w celu zapobieżenia powstawaniu analogicznych błędów w przyszłości, polecono Komendantowi Powiatowemu Policji w Biłgoraju:

1. zobowiązać osobę/osoby odpowiedzialne za terminowość wykonania przeglądów instalacji technicznych oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach jednostki do ich bezwzględneho przestrzegania,
2. aby po powzięciu informacji o stwierdzonych podczas przeglądów instalacji technicznych oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach jednostki uszkodzeniach, awariach bądź innych niesprawnościach niezwłocznie podejmować czynności w celu ich naprawy, przywrócenia do właściwego działania,
3. zobowiązać Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej do rzetelnego wykonania i dokumentowania zrealizowanych przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach jednostki zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 i 5 Zarządzenia Nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.03.2015 r.,
4. zobowiązać osoby odpowiedzialne do stosownego dokumentowania podejmowanych czynności w zakresie wykonania przeglądów instalacji technicznych oraz urządzeń przeciwpożarowych, czy też realizacji napraw, np. w formie pisma kierowanego do wydziału merytorycznego KWP w Lublinie czy też firmy zewnętrznej, notatki służbowej lub sprawozdania, którego wyniki winny zostać przedstawione kierownikowi jednostki do akceptacji,
5. przeprowadzać szkolenia wstępne w zakresie ochrony przeciwpożarowej wszystkim nowo przyjętym do służby/zatrudnionym w KPP w Biłgoraju funkcjonariuszom/pracownikom, ze zwróceniem uwagi, aby szkolenie wstępne mogło się odbyć w pierwszym dniu stawienia się do służby/pracy,
6. osobę odpowiedzialną za wprowadzanie informacji o szkoleniach w zakresie ochrony przeciwpożarowej do SWOP zobligować do bieżącej i rzetelnej realizacji czynności,
7. wzmocnić nadzór w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich obiektach KPP w Biłgoraju, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonania przeglądów instalacji technicznych oraz urządzeń przeciwpożarowych we wszystkich obiektach jednostki oraz napraw stwierdzonych uszkodzeń, awarii bądź innych niesprawnościach.

Sporządziła:

Starszy Specjalista
Zespołu Kontroli Finansowo-Gospodarczej
Wydziału Kontroli
KWP w Lublinie
Anna Marcyniuk
Anna Marcyniuk

Zastępca Naczelnika
Wydziału Kontroli
KWP w Lublinie
Michał Grzesiuk
podinsp Michał Grzesiuk